

Baumfällungen und Kroneneinkürzungen aus Verkehrssicherungsgründen oder weiteren sich aus dem § 27 des BbgStrG ergebenden Belangen							Zeitraum IV. Quartal 2018 - November Liste 7
Straßenbäume							Stand: 01.12.2018
Ifd. Nr.	Standort	Anzahl	Baum-Nr.	Stammumfang in cm*	Baumgattung	Alleebaum + / -	Notwendige Maßnahmen und Begründung
1	Ahornallee zur Lindenallee (zwischen Amundsenstraße und Lindenallee)	1	75	250	Ahorn	+	Kronensicherungsschnitt- Stammverlängerung morsch
2	Allee nach Glienicke	1	2	350	Linde	+	Kroneneinkürzung (30%)- Stamm hohl, kritische Restwandstärken, fortschreitende Holzersetzung
3	Am Föhrenhang	4	15,17,2 1,22	230	Pappel	-	Kronensicherungsschnitt- Stammkopf morsch nach Kappungen
4	Am Neuen Palais	1	179	160	Linde	+	Kroneneinkürzung- in Höhe ca. 3-4 m einkürzen (bis 1 m unterhalb der alten Kappungen + Restkrone leicht anpassen), Stamm hohl
5	Am Nuthetal, Streifen zwischen Straße und Tram	1	2192	155	Hybrid-Pappel	-	Fällung- starker Mistelbefall, abgängige Krone
6	Am Nuthetal, Streifen zwischen Straße und Tram	2	2193, 2000	220 205/140	Hybrid-Pappel	-	Fällung- starke Zwieselrisse, nicht erhaltenswert
7	Amundsenstraße	1	900	240	Linde	+	Fällung- Stammfuß morsch, Resistographenuntersuchung erfolgt
8	Amundsenstraße	1	1200	280	Linde	+	Fällung- Stammfuß morsch, Resistographenuntersuchung erfolgt
9	Amundsenstraße	1	782	270	Platane	+	Fällung- Stammfuß morsch, Resistographenuntersuchung erfolgt
10	Amundsenstraße	1	254	200	Platane	+	Kroneneinkürzung- in Höhe ca. 3 m einkürzen + Restkrone leicht anpassen, Stammriss beidseitig bei 15 m Höhe
11	An den Gleisen	1	ohne ggü. Eingang Haus 2	2 x 75	Kirsche	+	Fällung- aufgerissener Stammkopf mit Fäule durch Schwefelporling (der Baum ist mit einem grünen "F" markiert)
12	Behlertstraße	1	246	277	Esche	-	Kroneneinkürzung- zwei Starkastausbrüche vermutlich nach Sturmereignis, dadurch fehlendes Kronengleichgewicht, Pilzbefall, in Gefahrenabwehr bereits erledigt
13	Forststraße	1	197	200	Robinie	+	Fällung- abgestorben
14	Franz-Mehring-Straße	1	10		Linde	+	Kroneneinkürzung (20%)- Rückgängig, Spitzendürre, viel Totholz
15	Gartenstraße	1	14		Linde	+	Kronensicherungsschnitt- Stammschaden mit umlaufendem deutlichen Hohlklang
16	Gartenstraße	1	21		Linde	+	Kroneneinkürzung (20%)- Stammschaden mit umlaufendem Hohlklang
17	Gartenstraße	1	90	190	Linde	+	Fällung- Kroneneinkürzung bereits erfolgt, weiter abgängig
18	Geschwister Scholl Straße	1	9	270	Kastanie	+	Fällung- Stammfuß morsch , Brandkrustenpilz, Resistographenuntersuchung erfolgt

Baumfällungen und Kroneneinkürzungen aus Verkehrssicherungsgründen oder weiteren sich aus dem § 27 des BbgStrG ergebenden Belangen							Zeitraum IV. Quartal 2018 - November Liste 7
Straßenbäume							Stand: 01.12.2018
Ifd. Nr.	Standort	Anzahl	Baum-Nr.	Stammumfang in cm*	Baumgattung	Alleebaum + / -	Notwendige Maßnahmen und Begründung
19	Größenstraße	1	106 (ohne Nr. markiert)	250	Bergahorn	+	Fällung- Stammfuß morsch , Brandkrustenpilz, Resistographenuntersuchung erfolgt
20	Großbeerenstraße	1	57	90	Linde	+	Fällung- nahezu komplett abgestorben, Spaltblättling am Stamfuss, aus Gefahrenabwehr bereits erledigt
21	Großbeerenstraße	1	84	120	Linde	+	Fällung- abgängig, Krone absterbend, blätter klein mit Randnekrosen
22	Großbeerenstraße	1	100		Linde	+	Kronensicherungsschnitt- abgängig, obere Krone absterbend, Sekundärkrone
23	Großbeerenstraße	1	109	125	Linde	+	Fällung- nahezu komplett trocken
24	Großbeerenstraße	1	240	90	Linde	+	Fällung- Krone nahezu komplett abgestorben
25	Großbeerenstraße	1	271	30	Gleditschie	+	Fällung- komplett trocken
26	Großbeerenstraße	1	309	80	Linde	+	Fällung- Krone nahezu komplett abgestorben
27	Großbeerenstraße	1	312	70	Linde	+	Fällung- Krone nahezu komplett abgestorben
28	Horstweg	1	2	90	Ahorn	-	Fällung- abgängig, viel Totholz
29	Horstweg	1	4	90	Ahorn	-	Fällung- abgängig, viel Totholz
30	Isoldestraße	1	33	175	Bergahorn	-	Fällung- Stammkopf morsch
31	Isoldestraße	1	17	200	Linde	-	Kronensicherungsschnitt- Krone in Teilen abgestorben
32	Karl-Gruhl-Straße	1	48	246	Ahorn	+	Fällung- Stammkopf offen hohl, kritische Restwandstärken, fortschreitende Holzersetzung, Artenschutzgutachten beauftragt
33	Karl-Gruhl-Straße	1	91	210	Ahorn	+	Fällung- Stamm offen hohl, kritische Restwandstärken, fortschreitende Holzersetzung, rücksterbend/abgängig, Artenschutzgutachten beauftragt
34	Karl-Liebknecht-Straße	1	77	173	Linde	+	Fällung- Stamm hohl, kritische Restwandstärken, rücksterbend/abgängig
35	Karl-Marx-Straße	1	63	253	Linde	+	Kroneneinkürzung- erneute Reduzierung des Stämmings, Bruchgefahr
36	Kirschallee (zwischen Nietnerstraße und Grenzallee)	5	ohne (markiert)	30-60	Kirsche	+	Fällung- abgestorben

Baumfällungen und Kroneneinkürzungen aus Verkehrssicherungsgründen oder weiteren sich aus dem § 27 des BbgStrG ergebenden Belangen							Zeitraum IV. Quartal 2018 - November Liste 7
Straßenbäume							Stand: 01.12.2018
Ifd. Nr.	Standort	Anzahl	Baum-Nr.	Stammumfang in cm*	Baumgattung	Alleebaum + / -	Notwendige Maßnahmen und Begründung
37	Lerchensteig	1	184	270	Ahorn	+	Fällung- absterbend
38	Lilientalstraße	1	ohne	150	Eschen-Ahorn	-	Fällung- zwingende Arbeiten am Fernwärmeschacht (EWP), Eingriff in Wurzelbereich zu groß, Standsicherheit nicht gegeben
39	Lindenallee	1	138	375	Linde	+	Fällung- umfangreicher Pilzbefall, Bruch- und Standsicherheit nicht gegeben
40	Lindenallee	1	339	320	Linde	+	Fällung- Stammfuß verdickt, Fruchtkörper Brandkrustenpilz, Sicherheitsreserven von Bruch und Standsicherheit stark eingeschränkt
41	Lindenallee	1	626	168	Linde	+	Fällung- umfangreich zersetzter Wurzelstock, Standsicherheit nicht gegeben
42	Lindenallee	1	685	230	Linde	+	Fällung- Fruchtkörperbesatz Brandkrustenpilz, Standsicherheit nicht gegeben.
43	Mitteldamm	1	ohne	140	Weide	-	Kronensicherungsschnitt- Druckwiesel, kritische Restwandstärken
44	Mitschurinstraße	1	8	200	Ahorn	-	Fällung- Stammfuß morsch , Resistographenuntersuchung erfolgt
45	Mitschurinstraße	1	13	200	Ahorn	-	Kroneneinkürzung- in Höhe ca. 2 m einkürzen + Restkrone leicht anpassen, Stamm hohl
46	Nattwerder Damm	1	188	188	Robinie	-	Kronensicherungsschnitt- Stammfuß einseitig morsch, Krone gelichtet
47	Nattwerder Damm	1	229	172	Robinie	-	Fällung- Stammfuß hohl, hängt im Nachbarbaum
48	Neuendorfer Anger	1	7	237	Linde	+	Fällung- Stamm hohl, kritische Restwandstärken, fortschreitende Holzersetzung
49	Ringstraße Neufahrland	1	100	100	Linde	+	Fällung- absterbend
50	Rudolf-Breitscheid-Straße	1	447	200	Linde	+	Kroneneinkürzung (20%)- fortschreitende Holzersetzung, rücksterbende Oberkrone
51	Semmelweisstraße	1	ohne	280	Kastanie	-	Fällung- eingeschränkte Bruchsicherheit, mangelnde Platzverhältnisse Zuwegung zum Grundstück nicht mehr nutzbar
52	Semmelweisstraße	1	53	170	Birke	-	Fällung- halbe Krone abgestorben, bereits eingekürzt, stark rückgängig und vermistelt
53	Stahnsdorfer Straße	1	28	145	Linde	+	Fällung- abgängig, Krone absterbend, viel Totholz
54	Stahnsdorfer Straße	1	29	145	Linde	+	Kroneneinkürzung (25%)- rückgängig

Baumfällungen und Kroneneinkürzungen aus Verkehrssicherungsgründen oder weiteren sich aus dem § 27 des BbgStrG ergebenden Belangen							Zeitraum IV. Quartal 2018 - November Liste 7
Straßenbäume							Stand: 01.12.2018
Ifd. Nr.	Standort	Anzahl	Baum-Nr.	Stammumfang in cm*	Baumgattung	Alleebaum + / -	Notwendige Maßnahmen und Begründung
55	Stahnsdorfer Straße	1	60	145	Linde	+	Kroneneinkürzung (20%)- Stammfuss hohl, rückgängig, Spitzendürre
56	Stahnsdorfer Straße	1	66	145	Linde	+	Kroneneinkürzung (25%)- rückgängig
57	Stahnsdorfer Straße	1	ohne	220	Robinie	+	Fällung- asymmetrischer Stresszuwachs, KE bereits erfolgt, nachlassende Vitalität, Pilzbefall, Kronenrückschnitt und Eingriff in Würzelbereich durch Bauvorhaben
58	Stahnsdorfer Straße	1	ohne	253	Robinie	+	Fällung- asymmetrischer Stresszuwachs, KE bereits erfolgt, nachlassende Vitalität, Pilzbefall, Kronenrückschnitt und Eingriff in Würzelbereich durch Bauvorhaben
59	Stahnsdorfer Straße	1	ohne	271	Robinie	+	Fällung- asymmetrischer Stresszuwachs, KE bereits erfolgt, nachlassende Vitalität, Vorhang zur Straße, Schwefelporlingsbefall, Kronenrückschnitt und Eingriff in Wurzelbereich durch Bauvorhaben
60	Stahnsdorfer Straße	1	170	150	Robinie	-	Fällung- Vorhang zu Straße, asymmetrischer Stresszuwachs, braunfaules Bohrmehl wird ausgeworfen, Schwefelporlingsbefall an der Stammbasis auf der Zugseite, Bruch und Standsicherheit nicht mehr gewährleistet
61	Straße des Friedens	1	24	120	Eberesche	+	Fällung- überwiegend abgestorben
62	Straße des Friedens	1	43	200	Kirsche	+	Fällung- fortgeschrittene Holzersetzung bei 1,5 m Höhe
63	Straße des Friedens	1	58	120	Kirsche	+	Kroneneinkürzung- Anpassung an einzukürzenden Nachbarbaum B-59
64	Straße des Friedens	1	59	120	Kirsche	+	Kroneneinkürzung- morschen Stämming, abgängig
65	Straße des Friedens	1	72	170	Kirsche	+	Fällung- fortgeschrittene Holzersetzung Stammfuß, Lackporlinge
66	Weberplatz	1	16	235	Linde	+	Kroneneinkürzung (20%)- Stamm hohl, kritische Restwandstärken, rücksterbend/abgängig
67	Wetzlarer Straße	1	1		Ulme	+	Kroneneinkürzung (20%)- Stockfäulebefall, Hohlklang, rückgängig, aus Gefahrenabwehr bereits erledigt
68	Wetzlarer Straße	1	ohne	95	Robinie	+	Fällung- nahezu komplett trocken

Anzahl: 76

* ca. und in 1 m Höhe über dem Boden

Bei Fällungen aus Verkehrssicherungsgründen fordert der Straßenbaulastträger in der Regel einen Ausgleich im

Verhältnis 1:1 (Hochstämme 16-18 cm, 3xv, mDb) an selbigem Standort.

Auskünfte erteilt der Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen über Gruen-Verkehrsflaechen@Rathaus.Potsdam.de