



Betreff: öffentlich
Fehlende Beleuchtung am Glienicker Mühlenberg Ecke Ulrich-Steinhauer-Straße

bezüglich
DS Nr.: 18/SVV/0024

Erstellungsdatum	27.07.2018
Eingang 922:	27.07.2018

Einreicher: Fachbereich Grün- und Verkehrsflächen

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung	Gremium
05.09.2018	Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam

Inhalt der Mitteilung:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt zur Kenntnis:

Gemäß Beschluss DS Nr. 18/SVV/0024 vom 09. März 2018 wurde die Straßenbeleuchtungsanlage Am Glienicker Mühlenberg Ecke Ulrich- Steinhauer- Straße mit folgendem Sachstand geprüft:

Am Glienicker Mühlenberg und in der Ulrich-Steinhauer-Straße ist durchgängig eine Straßenbeleuchtung vorhanden. Die bestehende Altanlage in der Straße Am Glienicker Mühlenberg und in der Ulrich-Steinhauer-Straße ist funktionstüchtig.

Als Sofortmaßnahme wurden bereits Ende Februar 2018 im Bereich Am Glienicker Mühlenberg/ Ulrich-Steinhauer-Straße Lichtpunkte von 100 W auf 150 W umgebaut, um eine Erhöhung des Beleuchtungsniveaus zu erreichen.

Die Planung und Errichtung einer Neuanlage ist aus straßenbaulichen Gründen nur neben der bestehenden öffentlich gewidmeten Verkehrsanlage möglich. Hierzu ist das Einverständnis des Grundstückseigentümers erforderlich. Da sich die Eigentümerverhältnisse jedoch kürzlich geändert haben, muss erst der neue Eigentümer/ Wohnungsverwalter ermittelt werden.

Bevor die Grundstücksverhältnisse nicht geklärt und bereinigt sind (dazu zählt auch der rückständige Grunderwerb der bestehenden öffentlichen Verkehrsfläche), kann die Beleuchtungsanlage nicht erneuert werden.

